


Adapterek és hosszabbítókészletek

Az adaptereket és hosszabbítókészleteket általában arra használják, hogy a régebbi, meglévő, hosszabb hőmennyiségmérő-beszerezési szakaszokat rövidebb új hőmennyiségmérőkkel lehessen felszerelni.

- 1 db adapterkészlet otthoni hőmennyiségmérőkhöz, a menetméret és/vagy a szerkezeti hossz kiigazításához



ADATOK

Adapterkészlet G 3/4" x G1"	
Hosszabbítókészlet G 3/4" x G1"	110 mm-t 130 mm-re
Hosszabbítókészlet G 3/4" x G 3/4"	110 mm-t 130 mm-re
Hosszabbítókészlet G 3/4" x G 3/4"	110 mm-t 165 mm-re
Hosszabbítókészlet G 3/4" x G1"	110 mm-t 190 mm-re