

Vakfedél a fedőgyűrűhöz

Vakfedél a fedőgyűrűhöz a következő lehetséges kivitelben:

- Vakfedél (akkor használható, amikor a mérő nincs behelyezve)
- 2 db távtartó gyűrűvel
- krómozott fedő

